




coverguard®

50500 – 50510 – 50520



EN340:2003



| |
|---|
| X/3 : résistance à la pénétration d'eau; Water Penetration Resistance; vizállóság ; Resistencia a la penetración del agua; Resisténcia à entrada de água ; Vattentäthet ; weerstand tegen waterindringing ; vesikestávys ; modstandsdygtighed mod vandgennemtrængning ; przepuszczalność wody . veekindlusустойчивость на проникование вода ; rezistență la infiltrarea apelor ; nepropusnost vody ; odpornost proti pronicanju vode . nepriepustnosť vody . αντίσταση στη διπλαράτητα νερού . مقاومة تسرب المياه ; Wasserdruckwiderstand ; водонепроницаемость |
| X/3 : résistance évaporative; Wasserdampfdurchgangswiderstand ; Vízgőzzel szembeni ellenállás ; Resistencia evaporativa ; resistência evaporativa ; Motstånd mot vattenånga ; verdampnings weerstand ; vesihörykkestávys ; modstandsdygtighed overfordampning ; przepuszczalność paru wodnej. Aurukindlus. устойчивость при испаряании ; rezistență la evaporare . nepropusnost vyparování . odpornost proti pari . nepriepustnosť vyparovania . αντίσταση στην εξάτμιση . مقاومة التبخر ; сопротивление испарению |

| T° | Classe | | |
|------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | 1 Ret>40 min | 2 20<Ret≤40 min | 3 Ret≤20 min |
| 25°C | 60 | 105 | 205 |
| 20°C | 75 | 250 | - |
| 15°C | 100 | - | - |
| 10°C | 240 | - | - |
| 5°C | - | - | - |

Tab. 1

Matériaux : polyamide enduit PVC

Limits d' utilisations : Attention, le port d'une capuche diminue le champ de vision et l'audition.

Stockage et transport : Toujours stocker dans un endroit propre et sec. NE PAS entreposer dans un endroit où le vêtement pourrait être exposé directement à la lumière du soleil. Ce vêtement doit être transporté tel qu'il a été fourni par le fabricant.

REPARATION – Si le produit est endommagé, il ne pourra pas procurer le niveau maximal de protection, et il doit pour cela être réparé ou remplacé immédiatement.

Ne jamais utiliser un produit endommagé. Réparation de ce produit est uniquement tolérée dans le cadre où les revendications de ce vêtement ne soient pas affectées. Si un doute persiste, contacter le fabricant ci-dessous avant d'essayer de réparer le produit. Contacter votre prestataire de déchet pour l'élimination adéquate du vêtement. Tab. 1 : durée de port maximale recommandée pour une combinaison complète composée d'une veste et d'un pantalon sans doublure thermique

Material : polyamide coated PVC

Limitation of use : Hearing and peripheral vision may be impaired when wearing the hood.

Storage & Transportation: Always store in clean, dry conditions. Do NOT store in places subject to direct, strong sunlight. This garment is suitable for transports as supplied by the manufacturer.

REPAIR: If the product becomes damaged, it will NOT provide the optimum level of protection, and therefore should be immediately either replaced or repaired. Never sue the damaged product. Repair of this product is permitted, provided that it does not affect the jacket's norms requirement. If any doubt, always consult the manufacturer before attempting a repair. Contact your waste provider for a correct elimination of the garment. Tab.1: Recommended maximum continuous wearing time for a complete suit consisting of jacket and trousers without thermal lining.

ALAPANYAG : PVC-bevonatú poliamid

Használhatóság korlátai : Figyelem! A kapucni használata esetén romolhat a hallás és a perifériás látás képessége. Tárolás és szállítás: Mindig száraz és tiszta körülök között tároljuk. NE tegyük ki a terméket közvetlen erős napfény hatásának. A védőruhát csak az eredeti, gyártói csomagolásban szabad szállítani.

JAVÍTÁS: Amennyiben a védőruha megrongálódik és már nem képes biztosítani a megfelelő védelmi szintet, haladéktalanul meg kell javítani, vagy le kell cserálni. Soha ne használjon sérült védőruhát. Megengedett a termék javítása, amennyiben az nem befolyásolja a védőruhára vonatkozó szabvány követelményeit. A javítás elkezdése előtt, a felmerülő problémáról kérjen tájékoztatást a gyártótól. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával a védőruha megfelelő letelejítésének és ártalmatlanításának érdekében. Táb 1 : Az ajánlott maximális viselési idő egy bélés nélküli nadrag és kabát alkotta teljes öltözöt esetében.

FR

GB


HU

1 : vert ; green ; grün ; verde ; Πρασινισμα ; Groen ; Зеленый цвет ; Gräspan ; Zöld ; Зелен ; Grøn ; Roheline ; Zelená ; أخضر

2 : Jaune ; Yellow ; Gelb ; Sárga ; Amarillo ; жълт ; Amarela ; Rumena ; Geel ; Keltainen ; Gul ; žóltý ; Kollane ; Galben ; žlutá ; Rumena ; زرد

3 : Bleu ; navy ; Blau ; Azul ; Μπλε ; Blu ; Blauw ; Голубо ; Blätt ; Kék ; Син ; Blue ; Sinine ; Albastru ; Modrá ; نیزد رديء

| | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 50500 | 50501 | 50502 | 50503 | 50504 |
| 2 | 50510 | 50511 | 50512 | 50513 | 50514 |
| 3 | 50520 | 50521 | 50522 | 50523 | 50524 |
| A | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 196-204 |
| B | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 |



Pour plus d' information / for further information :

EURO PROTECTION - 420, rue de la Dombes - 01700 Miribel - FRANCE